


## 8, avenue Lakeside – PIIA résidentiel – Démolition et reconstruction

### Évaluation des arbres – 28 août 2026


#### 1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d’implantation



## 2. Tableau sommaire des arbres

| Travaux à réaliser                                                          | Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)                                                                                                                                                                                                                                                  | Localisation / No. d'arbres | Commentaires                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Six (6) arbres et une (1) portion de haie à abattre</b>                  | Un (1) érable argenté de 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | #2                          | -Mauvaise condition de santé                                                                                                                                                   |
|                                                                             | Deux (2) ormes de 40 et 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                | #4                          | -Arbres morts.<br>-Possiblement mitoyen avec le 10, avenue Lakeside (propriété à valider avec un plan d'arpentage)                                                             |
|                                                                             | Un (1) pommier de 9-5-5-4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 | #7                          | -Mauvaise condition de santé                                                                                                                                                   |
|                                                                             | Un (1) lilas japonais de 12-11 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                       | #12                         | -Situé dans l'implantation de la maison projetée                                                                                                                               |
|                                                                             | Un (1) orme de 28 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                                    | #13                         | -Situé dans la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée                                                                                                              |
|                                                                             | Un (1) érable de Norvège de 56 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                       | #14                         | -Possiblement mitoyen avec le 6, avenue Lakeside (propriété à valider avec un plan d'arpentage)                                                                                |
|                                                                             | -Haie de cèdres de 5 à 15 cm<br>-Quelques jeunes arbres de moins de 10 cm                                                                                                                                                                                                                    | #15 (partiel)               | -Situé dans la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée<br>-Possiblement mitoyen avec le 6, avenue Lakeside (propriété à valider avec un plan d'arpentage)           |
| <b>Sept (7) arbres et une (1) portion de haie à conserver et à protéger</b> | Une (1) épinette du Colorado publique de 26 cm en bonne condition                                                                                                                                                                                                                            | #1                          | -Situé à proximité de la zone d'excavation pour l'entrée charretière projetée                                                                                                  |
|                                                                             | Un (1) érable argenté de 92 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                          | #3                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | Un (1) érable argenté d'environ 75 cm en bonne condition                                                                                                                                                                                                                                     | #5                          | -Situé à proximité de la zone des travaux.                                                                                                                                     |
|                                                                             | Trois (3) cèdres de 23, 17 et 15 cm en bonne condition                                                                                                                                                                                                                                       | #6                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | Un (1) olivier de Bohême de 16 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                       | #9                          |                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | Un (1) érable à Giguère d'environ 40 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                 | #10                         | -Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée<br>-Situé sur la propriété du 6, avenue Lakeside                                                   |
|                                                                             | Un (1) cèdre de 14 cm en moyenne condition                                                                                                                                                                                                                                                   | #11                         | -Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée<br>-Possiblement mitoyen avec le 6, avenue Lakeside (propriété à valider avec un plan d'arpentage) |
|                                                                             | -Haie de cèdres de 5 à 15 cm<br>-Quelques jeunes arbres de moins de 10 cm                                                                                                                                                                                                                    | #15 (partiel)               | -Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée<br>-Possiblement mitoyen avec le 6, avenue Lakeside (propriété à valider avec un plan d'arpentage) |
| <b>Trois (3) arbres et un écran végétal à planter</b>                       | La plantation d'au moins trois (3) arbres est recommandée à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront être conformes à la réglementation en vigueur.<br>Le remplacement de toute section de haie mitoyenne retirée est également recommandé afin de rétablir l'écran végétal. |                             |                                                                                                                                                                                |


### 3. Photos




**Photo #1 : Arbres #1-2-3**

**Photo #2 : Arbre #4**





**Photo #3 :** Arbres #5-6-7-9-10




**Photo #4 :** Arbre #7



**Photo #5 : Arbre #9**


**Photo #6 : Arbre #10**





**Photo #7 : Arbre #12**

**Photo #8 : Arbres #13-14**





**Photo #9 :** Haie #15