95 avenue Queen – PIIA résidentiel – Nouvelle construction – OPTION #1

Évaluation des arbres – 05-11-2024

1. **Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation, annotations par Chloe Stepanian**



2. Tableau sommaire des arbres – OPTION #1

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Treize (13) arbres à abattre	Un (1) érable à sucre de 60 cm en bonne condition	#2	Situé dans l'implantation de la nouvelle maison projetée
	Un (1) tilleul de 11 cm en moyenne condition	#5	Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté
	Un (1) pin blanc de 76 cm en bonne condition	#11	Situé dans la zone d'excavation pour la construction de la nouvelle maison projetée
	Une (1) talle de thuyas occidentaux de 28-19-10 cm en bonne condition	#12	Situé à proximité de la maison existante à démolir
	Un (1) tilleul public de 5 cm en moyenne condition	#14	Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté
	Une (1) talle d'érables à Giguère de 19-17-12-12-10 cm	#9	Mauvaise condition de santé
	Trois (3) érables à Giguère publics de 6-6, 15 et 6-6 cm	#13-17-19	
	Un (1) thuya occidental de 17-14 cm	#10	
	Deux (2) nerpruns cathartiques publics de 8 et 6 cm	#15-16	Espèce exotique envahissante
	Un (1) peuplier deltoïde public de 24 cm	#18	Mauvaise condition de santé
Onze (11) arbres à conserver et à protéger	Un (1) noyer noir de 50 cm en bonne condition	#1	Situé dans la zone d'excavation pour la construction de la nouvelle maison projetée
	Un (1) lilas japonais Ivory Silk public de 5 cm en bonne condition	#20	Situé dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux
	Trois (3) érables argentés de 36, 27-20-10 et 53 cm en bonne condition	#21-22-23	Situé à proximité de la zone des travaux
	Un (1) orme de 11 cm en bonne condition	#26	Situé à proximité du nouveau stationnement projeté
	Un (1) érable de Norvège de 14 cm en bonne condition	#27	
	Deux (2) érables de Norvège de 19-17 et 26 cm en bonne condition	#28-29	Situé à proximité du nouveau stationnement projeté Semble être situé sur la propriété du 98 avenue King
	Une (1) épinette de Norvège de 52 cm en bonne condition	#30	
	Un (1) noyer noir d'environ 40 cm en bonne condition	#31	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée Situé sur la propriété du 93 avenue Queen

Tableau sommaire des arbres – OPTION #1 (suite)

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Sept (7) arbres non assujettis	Divers	#3-4-6-7-8-24-25	Diamètre inférieur à 10 cm
Six (6) arbres à planter	Six (6) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

95 avenue Queen – PIIA résidentiel – Nouvelle construction – OPTION #2

Évaluation des arbres – 05-11-2024

3. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation, annotations par Chloe Stepanian



4. Tableau sommaire des arbres – OPTION #2

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Treize (13) arbres à abattre	Un (1) érable à sucre de 60 cm en bonne condition	#2	Situé dans l'implantation de la nouvelle maison projetée
	Un (1) tilleul de 11 cm en moyenne condition	#5	Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté
	Un (1) lilas japonais Ivory Silk public de 5 cm en bonne condition	#20	Situé à proximité du nouveau stationnement projeté
	Un (1) pin blanc de 76 cm en bonne condition	#11	Situé dans la zone d'excavation pour la construction de la nouvelle maison projetée
	Une (1) talle de thuyas occidentaux de 28-19-10 cm en bonne condition	#12	Situé à proximité de la maison existante à démolir
	Une (1) talle d'érables à Giguère de 19-17-12-12-10 cm	#9	Mauvaise condition de santé
	Trois (3) érables à Giguère publics de 6-6, 15 et 6-6 cm	#13-17-19	
	Un (1) thuya occidental de 17-14 cm	#10	
	Deux (2) nerpruns cathartiques publics de 8 et 6 cm	#15-16	Espèce exotique envahissante
	Un (1) peuplier deltoïde public de 24 cm	#18	Mauvaise condition de santé
Onze (11) arbres à conserver et à protéger	Un (1) noyer noir de 50 cm en bonne condition	#1	Situé dans la zone d'excavation pour la construction de la nouvelle maison projetée
	Un (1) tilleul public de 5 cm en moyenne condition	#14	Situé dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux
	Trois (3) érables argentés de 36, 27-20-10 et 53 cm en bonne condition	#21-22-23	Situé à proximité de la zone des travaux
	Un (1) orme de 11 cm en bonne condition	#26	Situé à proximité du nouveau stationnement projeté
	Un (1) érable de Norvège de 14 cm en bonne condition	#27	
	Deux (2) érables de Norvège de 19-17 et 26 cm en bonne condition	#28-29	Situé à proximité du nouveau stationnement projeté Semble être situé sur la propriété du 98 avenue King
	Une (1) épinette de Norvège de 52 cm en bonne condition	#30	
	Un (1) noyer noir d'environ 40 cm en bonne condition	#31	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée Situé sur la propriété du 93 avenue Queen

Tableau sommaire des arbres – OPTION #2 (suite)

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Sept (7) arbres non assujettis	Divers	#3-4-6-7-8-24-25	Diamètre inférieur à 10 cm
Six (6) arbres à planter	Six (6) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

5. Photos

Photo 1 : Arbres #1-2

Photo 2 : Talle d'arbres #3



Photo 3 : Arbres #4-5-6-9-10

Photo 4 : Arbre #11



Photo 5 : Talle d'arbres #12



Photo 6 : Arbres #13-14-15-16-17-18-30

Photo 7 : Arbres #18-19

Photo 8 : Façade de la maison existante et l'arbre #20



Photo 9 : Arbres #21-22-23



Photo 10 : Arbres #26-27-28

Photo 11 : Arbre #31