


42 avenue du Golf – PIIA résidentiel – Démolition et reconstruction

Évaluation des arbres – 4 décembre 2025

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation



2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Quatre (4) arbres à abattre	Un (1) orme d'Amérique de 42 cm en bonne condition	#1	-Situé très près du stationnement projeté
	Un (1) érable de Norvège de 31 cm en bonne condition	#6	-Situé dans la zone d'excavation de la maison projetée
	Un (1) érable de Norvège d'environ 40 cm en bonne condition	#7	-Situé très près de la zone d'excavation de la maison projetée -Possiblement mitoyen avec le 42A avenue du Golf
	Un (1) érable de Norvège de 13 cm en moyenne condition	#10	-Situé à proximité de la nouvelle terrasse projetée -Forte inclinaison
Treize (13) arbres et deux (2) haies à conserver et à protéger	Un (1) érable de Norvège public de 21 cm en bonne condition	#2	-Situé dans une aire de circulation qui sera utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone de construction
	Un (1) orme d'Amérique public de 32 cm en bonne condition	#3	
	Un (1) érable de Norvège de 46 cm en moyenne condition	#4	
	Une (1) haie de cèdres de moins de 10 cm en bonne condition	#5	-Situé à proximité de la zone d'excavation de la maison projetée -Possiblement mitoyen avec le 42A avenue du Golf
	Deux (2) érables de Norvège d'environ 40 cm chacun en bonne condition	#8-9	-Situé à proximité de la terrasse arrière projetée -Possiblement mitoyen avec le 42A avenue du Golf
	Deux (2) érables de Norvège de 52 et 41 cm en bonne condition	#11-12	-Situé très près de la zone d'excavation du garage projeté -Possiblement mitoyen avec le 44 avenue du Golf -Dépérissement possible en raison des travaux
	Un (1) cèdre de 15 cm en bonne condition	#14	-Situé à proximité de la zone des travaux
	Deux (2) épinettes de Norvège d'environ 70 et 60 cm en bonne condition	#15-16	-Situé à proximité de la zone d'excavation de la maison projetée -Situé sur la propriété du 44 avenue du Golf
	Un (1) érable de Norvège de 30 cm en bonne condition	#17	-Situé à proximité de la zone d'excavation du stationnement projeté -Situé sur la propriété du 44 avenue du Golf
	Une (1) haie de cèdres de moins de 10 cm en bonne condition	#18	-Situé à proximité de la zone d'excavation du stationnement projeté -Possiblement mitoyen avec le 44 avenue du Golf
	Un (1) érable de Norvège et un (1) érable à Giguère d'environ 22 cm chacun en bonne condition	#19-20	-Situé à proximité de la zone d'excavation du garage projeté -Possiblement mitoyen avec le 44 avenue du Golf

Tableau sommaire des arbres (suite)

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Deux (2) haies non assujetties	Deux (2) haies de cèdres	#13-21	-Non assujetti par le règlement de la Ville de Pointe-Claire en raison de son diamètre inférieur à 10 cm
Trois (3) arbres à planter	Trois (3) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos




Photo #1 : Arbres #1-2-3-4




Photo #2 : Haie #5 (partie est)




Photo #3 : Haie #5 (partie ouest)




Photo #4 : Arbres #6-7-8-9-10



Photo #5 : Arbres #6-7

Photo #6 : Arbres #9-10





Photo #7 : Arbres #11-12-19-20

Photo #8 : Haie #13



Photo #9 : Arbre #14



Photo #10 : Arbres #15-16

Photo #11 : Arbre #17






Photo #12 : Haie #18




Photo #13 : Haie #21