191 chemin du Bord-du-Lac – PIIA résidentiel – Nouvelle construction

Évaluation des arbres – 30-07-2024

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation



Légende :

- **Abattage (projet)**
- **Conserver et protéger**

2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Sept (7) arbres et une (1) haie à conserver et à protéger	Trois (3) érables de Norvège de 50 cm chacun en moyenne condition	#1	Situé dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux
		#2	
		#3	
	Une (1) épinette du Colorado de 25 cm en moyenne condition	#4	Situé à proximité de la nouvelle maison projetée
	Une (1) épinette du Colorado de 55 cm en faible condition	#5	
	Un (1) érable de Norvège de 60 cm en moyenne condition	#6	
	Un (1) févier inerme de 55 cm en moyenne condition	#7	Situé à proximité de la piscine creusée projetée
	Une (1) haie composée de cèdres mesurant moins de 10 cm	#9	Situé à proximité de la nouvelle maison projetée
Un (1) arbre à planter	Une (1) replantation est recommandée à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos



Photo 1 : Vue générale – façade de la propriété et arbres #1-2-3-4-5

Photo #2 : Arbre #6

Photo #3 : Arbre #7

Photo #4 : Arbre #8

Photo #5 : Haie #9