117 avenue King – PIIA résidentiel – Démolition et reconstruction

Évaluation des arbres – 23-04-2025

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation, annotations par Chloe Stepanian



Légende :

- Abattage (projet)
- Abattage (autre)
- Conserver et protéger

2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Un (1) arbre et un (1) groupe d'arbres à abattre	Un (1) érable de Norvège d'environ 100 cm en moyenne à faible condition	#2	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée Présence de plusieurs faiblesses structurelles Situé sur la propriété du 115 avenue King
	Un (1) groupe de plusieurs nerpruns de moins de 10 cm et un (1) orme d'Amérique de 21 cm en faible condition	#4	Espèce exotique envahissante (nerpruns) Orme en mauvaise condition Situé hors de la zone des travaux
Deux (2) arbres et une (1) haie à conserver et à protéger	Un (1) érable rouge de 43 cm en bonne condition	#1	Situé dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux
	Un (1) érable de Norvège de 27 cm en bonne condition	#3	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée Situé sur la propriété du 115 avenue King
	Une (1) haie composée de nerpruns et lilas communs en bonne condition	#5	Situé à proximité de la zone d'excavation pour le stationnement et la maison projetés Situé sur ou mitoyen avec la propriété du 115 avenue King
Trois (3) arbres à planter	Trois (3) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos

Photo #1 : Arbre #1

Photo #2 : Arbre #2

Photo #3 : Arbre #3

Photo #4 : Groupe d'arbres #4

Photo #5 : Haie #5