114 Duke-of-Kent – PIIA résidentiel – Nouvelle construction

1. **Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation**



2. **Tableau sommaire des arbres**

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Neuf (9) arbres et une (1) haie à abattre	Un (1) thuya occidental multi-troncs (> 10 cm) en bonne condition	#1	-Situé sur la limite de la zone d'excavation pour le nouveau stationnement projeté (116 avenue Duke-of-Kent)
	Un (1) sorbier de 9 cm en faible condition	#2	-Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté (116 avenue Duke-of-Kent)
	Un (1) érable argenté de 47 cm en bonne condition	#3	-Situé dans la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée (116 avenue Duke-of-Kent)
	Un (1) chêne rouge de 50 cm en bonne condition	#4	-Situé dans l'implantation de la nouvelle maison projetée (116 avenue Duke-of-Kent)
	Un (1) pin blanc de 68 cm en bonne condition	#5	
	Un (1) érable argenté de 47 cm en bonne condition	#8	-Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté (114 avenue Duke-of-Kent)
	Trois (3) thuyas occidentaux multi-troncs (> 10 cm) en bonne condition	#9	-Situé dans l'implantation de la nouvelle maison projetée (114 avenue Duke-of-Kent)
		#10	
		#13	-Situé dans l'implantation des escaliers de la nouvelle maison projetée (114 avenue Duke-of-Kent)
	Une (1) haie de thuyas de moins de 10 cm en bonne condition	#14	-Situé dans la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée (114 avenue Duke-of-Kent)
Quatre (4) arbres et une (1) haie à conserver et à protéger	Une (1) épinette blanche de 32 cm en moyenne condition	#6	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée (116 avenue Duke-of-Kent)
	Un (1) érable argenté de 68 cm en bonne condition	#7	-Situé à proximité de la zone des travaux
	Un (1) érable argenté de 98 cm en bonne condition	#11	
	Un (1) pin blanc de 45 cm en bonne condition	#12	
	Une (1) haie de thuyas de moins de 10 cm en bonne condition	#15	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée (116 avenue Duke-of-Kent) -Mitoyen avec le 118 avenue Duke-of-Kent
Quatre (4) arbres à planter	Quatre (4) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos :



Photo #1 : Arbre #1



Photo #2 : Arbres #3-4-5-6

Photo #3 : Arbre #7



Photo #4 : Arbre #8

Photo #5 : Arbre #9



Photo #6 : Arbres #11-12

Photo #7 : Arbre #13