
76, avenue Montrose – PIIA résidentiel – Démolition et reconstruction

Évaluation des arbres – 15 octobre 2026

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation



2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Une (1) haie à abattre	Une (1) haie de cèdres en bonne condition, composée de tiges atteignant jusqu'à 15 à 20 cm de diamètre	#3	Situé à l'intérieur ou en bordure de la zone d'excavation prévue pour la nouvelle résidence projetée
Trois (3) arbres et une (1) haie à conserver et à protéger	Un (1) érable de Freeman de 28 cm en bonne condition	#1	Situé à proximité de la maison à démolir et/ou la nouvelle maison à construire
	Une (1) haie de cèdres en bonne condition, composée de tiges de moins de 10 cm de diamètre	#2	
	Un (1) tilleul à petites feuilles de 7 cm en bonne condition	#4	
	Un (1) érable de Freeman de 5 cm en bonne condition	#5	
Un (1) écran végétal à planter	La Ville recommande la plantation d'un (1) écran végétal pour remplacer la haie #3 qui sera abattue pour le projet.		

3. Photos




Photo #1 : Arbre #1




Photo #2 : Haie #2




Photo #3 : Haie #3




Photo #4 : Arbre #4

Photo #5 : Arbre #5

