13 avenue Julien – PIIA résidentiel – Nouvelle construction

Évaluation des arbres – 12-04-2023

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation



2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Quatre (4) arbres et une (1) haie à abattre	Un (1) orme de Sibérie de 21 cm en bonne condition	#2	Situés dans l'implantation de l'entrée charretière projetée.
	Un (1) érable à Giguère de 11 cm en bonne condition	#3	
	Un (1) tilleul d'Amérique de 5 cm en bonne condition	#4	
	Un (1) nerprun cathartique de 9 cm	#5	Espèce exotique envahissante.
	Une (1) haie composée principalement de chèvrefeuille (moins de 10 cm de diamètre) en faible condition	#11	Située à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée. Située près de la limite de terrain avec le 15 avenue Julien.
Six (6) arbres à conserver et à protéger	Un (1) tilleul à petites feuilles public de 26 cm en bonne condition	#1	Situé à proximité de la zone d'excavation pour l'entrée charretière projetée.
	Un (1) pommier à trois (3) troncs d'environ 20 cm chacun en moyenne condition	#6	Situés à proximité de la zone des travaux. Situés sur la propriété du 2 avenue Drayton.
	Un (1) sorbier des oiseaux de 30 cm en moyenne condition	#7	
	Un (1) sorbier des oiseaux de 35 cm en moyenne condition	#8	
	Un (1) tilleul d'Amérique de 35 cm en moyenne condition	#9	
	Un (1) chêne rouge de 60 cm en bonne condition	#10	
Cinq (5) arbres à planter	Cinq (5) replantations sont exigées à la suite des travaux : - Trois (3) arbres à planter par le propriétaire. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur. - La Ville procédera avec la plantation de deux (2) arbres publics dans l'emprise municipale à la suite des travaux.		

3. Photos

Photo #1 : Vue générale – façade de la propriété



Photo #2 : Arbres #1-2-3-4



Photo #3 : Arbres #5-6-7-8



Photo #4 : Arbre #9

Photo #5 : Arbre #10

Photo #6 : Haie #11