


141, avenue Queen – PIA résidentiel – Nouvelle construction

Évaluation des arbres – 2 septembre 2026

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation



2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Trois (3) arbres à abattre	Un (1) érable rouge Scarlet Sentinel public de 5 cm en bonne condition	#1	-Situé dans l'implantation de la nouvelle entrée charretière projetée
	Une (1) épinette blanche de 43 cm en très bonne condition	#2	-Situé dans l'implantation de la nouvelle maison projetée
	Un (1) sapin baumier de 39 cm	#3	-Mauvaise condition de santé
Deux (2) arbres et deux (2) haies à conserver et à protéger	Un (1) sapin baumier de 11 cm en moyenne condition	#4	-Situé à proximité de la zone des travaux
	Un (1) pommier de 24-21-12 cm en moyenne condition	#5	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée
	Une (1) haie de cèdres de moins de 10 cm en bonne condition	#6	-Situé sur la limite de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée -Possiblement mitoyen avec le 145, avenue Queen
	Une (1) haie de cèdres de plus de 10 cm en bonne condition	#7	-Situé sur la limite de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée -Possiblement mitoyen avec le 139, avenue Queen
Trois (3) arbres à planter	Trois (3) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos



Photo #1 : Arbre #1

Photo #2 : Arbre #2






Photo #3 : Arbre #3

Photo #4 : Arbre #4






Photo #5 : Arbre #5



Photo #6 : Haie #6



Photo #7 : Haie #7